

Dhr. J. Tromp  
Departement Toezicht & Handhaving (DTH)  
Openbaar Lichaam Bonaire  
Kralendijk, BONAIRE (CN)

Betreft: inspectierapport zandhoogte Chogogo Resort

Kralendijk, 1 november 2022

Geachte heer Tromp,

STINAPA heeft op verzoek van de eilandsecretaris in samenwerking met het Departement Toezicht & Handhaving op vrijdag 28 oktober 2022 om circa 08:45 uur een inspectie verricht op het terrein van Chogogo Resort Bonaire en stelt naar aanleiding van deze inspectie dit rapport op.

De volgende personen waren aanwezig bij de inspectie op vrijdag 28 oktober 2022:

Dhr. Cicilia	Inspecteur OLB DTH
Dhr. Emerenciana	Inspecteur OLB DTH
Dhr. Pijpers	Adviseur AWOKI
Dhr. van der Ploeg	Directeur STINAPA
Mevr. Raming	Manager BNMP STINAPA
Dhr. Mercera	Ranger BNMP STINAPA (tevens bavpoller)
Dhr. Sander Schellevis	Directeur/Bestuurder Chogogo Resort Bonaire
Dhr. Leon Schellevis	Directeur/Bestuurder Chogogo Resort Bonaire

Wij hebben gezamenlijk geconstateerd dat de zandhoogte ten opzichte van de keermuur nog steeds niet voldoet. Gemiddeld genomen komt de zandhoogte ten opzichte van de keermuur uit op 10 cm en dus niet op de noodzakelijke 20 cm zoals gesteld in art. art. 35 jo. Annex II onder c 'overige voorwaarden' Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire jo. bepaling II sub 4 van de natuurvergunning met kenmerk R&O2022000107.

Wij hebben geconstateerd dat de zandlaag gemiddeld genomen een dikte heeft van 30 cm. De ondergrond waarop de zandlaag direct gelegen is bestaat uit diabaas en dus niet uit koraalsteentjes of koraalvingers. De ondergrond voldoet dan ook nog steeds niet aan hetgeen gesteld in art. 35 jo. Annex II onder C bepaling 3 jo. bepaling II sub 7 van de natuurvergunning met kenmerk R&O2022000107.

U treft onderstaand foto's aan die een beeld geven van hetgeen wij hebben gezien tijdens de inspectie:



Wij hebben het advies gegeven om de volgende aanpassingen te doen zodat kan worden voldaan aan hetgeen gesteld in de natuurbeschermingsregels en de natuurvergunning over de ondergrond en de keermuur:


- Keermuur constructief verhogen zodat deze op alle plekken tenminste 20 cm hoger gelegen is dan de zandlaag;
- Afgraven van de zandlaag en het diabaas gelegen in de eerste tweeënhalve meter naast de keermuur om vervolgens op te vullen met koraalsteentjes of koraalvingers. De zandlaag kan daarna terug worden geplaatst.

Wij zouden graag een afspraak inplannen met OLB zodat wij met elkaar kunnen afstemmen hoe Chogogo Resort Bonaire kan voldoen aan hetgeen gesteld in de natuurbeschermingsregelgeving en de natuurvergunning voor wat betreft de ondergrond en keermuur. Daarna plannen wij graag een gezamenlijk gesprek in met de vertegenwoordigers van Chogogo Resort Bonaire om ook aan hen kenbaar te maken welke aanpassingen nog nodig zijn om te komen tot legalisatie van de ondergrond en keermuur.

Wij vernemen graag van U of wij een afspraak kunnen inplannen.

Wij gaan er vanuit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Judith Raming  
*Manager Bonaire Nationaal Marine Park*  
STINAPA Bonaire